届出番号:13B2X10060080007


機械器具 84 光輝尽性蛍光板 JMDN 70038000 一般医療機器

ダイレクトビュー CRカセッテ/GPスクリーン付 タイプT II

【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造

支持体に光輝尽性蛍光体を塗布したプレートがカセッテに内蔵されています。また、同様にカセッテには鉛板もエネルギー変換プレートとして内蔵されています。エネルギー変換プレートと光輝尽性蛍光体は常に密着する構造となっています。



2. 原理

高エネルギーであるX線は、一旦鉛板によってエネルギー量が変換され、その後、光輝尽性蛍光体に吸収されます。光輝尽性蛍光体に吸収されたエネルギーは、コンピューテッドラジオグラフ装置のレーザー光によってX線画像データとして読み取られます。

【使用目的、効能又は効果】

X線エネルギーを蓄え、レーザー光を当てると蓄えたエネルギーに相当する蛍光を発光する蛍光板である。 通常、コンピューテッドラジオグラフと併用する。 放射線治療における位置照準に使用する。

【品目仕様等】

ISO 4090:2001 による

【操作方法又は使用方法等】

光輝尽性蛍光板を、X線撮影を行った後、専用のコンピューテッドラジ オグラフ装置でX線画像データを読み取る。 詳細は取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

- 1. 光輝尽性蛍光板は水等がかからない場所で使用すること。
- 2. 光輝尽性蛍光板に湿気、水分を付着させないよう、又異物などがカ セッテ内に入らないように注意すること。
- 3. 光輝尽性蛍光板の装填/取り出し時に、光輝尽性蛍光板の蛍光 面やカセッテ内部の部品を損傷したり、汚したりすることのないよう に注意すること。
- 4. 光輝尽性蛍光板は落下させたり、折り曲げたり、強い衝撃を与えると変形・破損することがありますので丁寧に取扱うこと。
- 5. カセッテをクリーニングする場合は、次の方法で行うこと。
- ① 取扱説明書に従って、光輝尽性蛍光板をカセッテから取り出します。
- ② カセッテ内には水やクリーニング剤が浸入しないようにすること。
- ③ ケアストリームMIN-R スクリーンクリーナー、ケアストリームMIN-R スクリーンクリーナーワイプ、または低刺激石鹸と水を混合したもの(漂白剤の入った石鹸や洗剤は使用しないでください)を使用して、カセッテの表面をクリーニングします。 **
- 6. 光輝尽性蛍光板の表面に汚れ、ごみ等が付着し、クリーニングをしなければならない場合は、次の注意を守り、クリーニングすること。 注意: 直射日光のあたらない場所で行うこと。 注意: 表面や端をキズつけないよう注意すること。
- ① 取扱説明書に従って、光輝尽性蛍光板をカセッテシェルから取り出します。その際、ロッドが定位置にあることを確認して、カセッテを立

てた状態にしてラッチを外した上で取り出すこと。

② 乾いたやわらかいきれいな布で光輝尽性蛍光板を拭きます。マイナ

ス濃度のアーチファクトの多くは、ほこりが付着することで発生します。 通常、そっと拭き取るだけで十分です。

③ 乾いた布で汚れが落ちない場合は、ケアストリーム MIN-R スクリー ンクリーナー、またはケアストリーム MIN-R スクリーンクリーナーワイ プを使用して以下の手順でクリーニングします。 **

注意: イソプロピルアルコールやイソプロピルアルコールが入ったスク リーンクリーナーは、使用しないでください。

注意: 光輝尽性蛍光板の表面に直接クリーナー類をつけないこと。 注意: クリーニング方法にかかわらず、湿った布は使用しないこと。

注意: 水で湿らせ汚れを拭き取ることは絶対にしないこと。

- 注意: 光輝尽性蛍光板を押さえつけたり、擦り過ぎたりしないこと。 ④ やわらかいきれいな小さい布にクリーニング剤を少しつけます。
- ⑤ この布で汚れを拭き取ります。クリーニング後、乾いたやわらかいきれいな布で光輝尽性蛍光板を拭きます。
- 7. 撮影時には、指示された照射面を表面にして撮影を行うこと。
- 8. 一般撮影には使用しないこと。
- 9. 廃棄する場合は、産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・ 規則に従い許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼するこ と

詳細はコンピューテッドラジオグラフ装置及び光輝尽性蛍光板の取扱説 明書を参照してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管条件

直射日光や紫外線があたる場所、各種放射線等があたる場所や高 温高湿の場所を避けて保管してください。

2. 有効期間

有効期間はクリーニングを行った上で、キズ、折れ、変形、汚れ、変色や感度低下、密着性、遮光性の低下、外部の損傷により、診断画像の劣化をきたすまでとし、このような場合には、新品と交換してください。

【保守点検に係る事項】

- 1. 医療機器の使用・保守の管理責任は使用者側にあります。
- 2. 使用者による日常及び定期点検を必ず行ってください。保守点検の内容は取扱説明書を参照してください。

【包装】

品目、サイズは、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【製造販売業者及び製造業者等の名称及び住所等】*

製造販売業者名 : ケアストリームヘルス株式会社 住所 : 〒135-0041 東京都江東区冬木 11-17

電話: 03-5646-2500(代)

製造業者名:金井電機製作所

住所 : 〒370-0127 群馬県伊勢崎市境 439

製造業者名:ケアストリーム ヘルス インコーポレーテッド Carestream Health, Inc.

アメリカ合衆国